

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ
« Колледж культуры
и искусств» им. И.Д. Кобзона»
 Павлюк Н.С.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Государственного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский колледж культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д.Кобзона

**г.Кемерово, ул. Карболитовская д.11
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта : Здание « Кузбасского колледжа культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д.Кобзона

1.1.

1.2. Адрес объекта 650000 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская, д.11

1.3. Сведения о размещении объекта: Отдельно стоящее здание -4 эт. объект расположен на земельном участке

➤ наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания 1927, последнего капитального ремонта 2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 капитального /реставрация с приспособлением 2025

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д.Кобзона

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская, д.11

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и национальной политики Кемеровской области-Кузбасса

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Кемеровская область-Кузбасс, г.Кемерово, пр. Советский д.58

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная

2.2. , физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.3. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

2.4. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями слуха; с нарушениями зрения;

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость до 100 чел., пропускная способность до 230 чел.

2.8. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) инвалиды

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ	-	-	Капитальный ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

от "15" января 2024 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию

ГПОУ « Колледж культуры и искусств» им. И.Д.Кобзона

650000 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 11

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Разрушенные бордюры и асфальтовое покрытие	(К,О,С)	Восстановление бордюров и асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Разрушенные бордюры и асфальтовое покрытие	(К,О,С)	Восстановление бордюров и асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Перепад между лестницей и асфальтовым покрытием	(К,О,С)	Устранение перепада в высот	Капитальный ремонт
4	Пандус (наружный)	есть	-	-	Перепад между пандусом и асфальтовым покрытием	(К,О,С)	Устранение перепада в высот	Капитальный ремонт
5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Разрушенное асфальтовое покрытие	(К,О,С)	Восстановление бордюров и асфальтового покрытия	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "15" января 2024 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГПОУ « Колледж культуры и искусств» им. И.Д.Кобзона

650000 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская, д.11

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Перепад высот между лестницей и асфальтным покрытием	(К,О,С)	Устранение перепадов высот	Капитальный ремонт
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Перепад высот между пандусом и асфальтным покрытием	(К)	Устранение перепадов высот	Капитальный ремонт
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Перепад высот между площадкой и дверью более 4 см.	(К,О,С)	Устранение перепадов высот	Индивидуальное решение с ТСР
4	Дверь (входная)	есть	-	-	Перепад высот между дверью и тамбуром более 4 см.	(К,О,С)	Устранение перепадов высот	Индивидуальное решение с ТСР
5	Тамбур	есть	-	-	Перепад высот в тамбуре	(К,О,С)	Устранение перепадов высот	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3.3. (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) до остановки «Губернский рынок» городскими автобусами № 33,42,48,91, троллейбус № 7.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет данных

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 343м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4 Перекрестки: 1 нерегулируемый перекресток;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры высотой более 4 см., ступени

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение	
			№	№ фото

		в том числе для основных категорий инвалидов**	на плане	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В (К,О, С, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В (К,О, С, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г,С,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С,О,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,Г,О,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,С,О,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Учитывая состояние доступности основных структурно-функциональных зон объект можно оценить как (ДЧ-И) (К,О,С,Г,У) Требования нормативных документов СП 59.13330.2012 в планировании и строительстве не выполнены, ввиду того что здание является объектом культурного наследия федерального значения * и объектом охраны, отсутствует техническая возможность приспособления объекта для нужд МГН.

*объекты культурного наследия федерального значения — объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации,

Отсутствуют : для категории (К-колясочники): пандусы или технические средства для преодоления лестниц и перепадов высот, нормативные поручни, обозначенные маршруты и навигация на путях движения, специально оборудованные места для получения услуги .

Отсутствуют : для категории (О-опорники): нормативные поручни, входы и проходы без перепадов высот более нормативных, обозначенные маршруты и навигация на путях движения.

Отсутствуют : для категории (С-слепые): напольные тактильные обозначения направления движения, мнемосхемы , обозначенные маршруты и навигация на путях движения, доступная информация.

Отсутствуют : для категории (Г-глухие): специальные приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация о текущей услуге, помощь сурдопереводчика.

Отсутствуют : для категории (У): доступная информация.

Для всех категорий инвалидов не предусмотрены : организационно распорядительная документация описывающая стандарт и технологию помощи МГН со стороны персонала.

Для выполнения требований нормативных документов и обеспечения доступности требуется согласование:

Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса.

Учредителя и собственника объекта - (Министерство культуры и национальной политики Кемеровской области – Кузбасса)

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "15" января 2024 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

ГПОУ « колледж культуры и искусств» им. И.Д.Кобзона

650000 Кемеровская область, г. Кемерово, ул.Карболитовская, д.11

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	нет	(К,О,С, Г,У)	Не нуждае тся	Не нуждае тся
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Не предус мотрен проекто м	(К,О)	Индиви дуально е решение с ТСП	Индив идуаль ное решен ие с ТСП
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Не предус мотрен проекто м	(К)	Технич ские решения невозмо жны	Технич еские решен ия невозм ожны
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Не предус мотрен проекто м	(К,О)	Технич ские решения невозмо жны	Технич еские решен ия невозм ожны
5	Дверь	есть	-	-	Порог более 4 см.	(К)	Индиви дуально е решение с ТСП	Индив идуаль ное решен ие с ТСП
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Лестни чные марши не имеют пандусо в)	(К,О)	Технич ские решения невозмо жны	Технич еские решен ия невозм ожны
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Технические решения невозможны
--	----------------	--	--	--------------------------------

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "15" января 2024 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ГПОУ « Колледж культуры и искусств» им. И.Д.Кобзона

650000 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская, д.11

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-		К,О,С,Г,У	Обеспечение ТСР	Индивидуальное решение с ТСР
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-		К,О,С,Г,У	Обеспечение ТСР	Индивидуальное решение с ТСР
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-		
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,Г,С,У)			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "15" января 2024 г.

I. Результаты обследования: ГПОУ « Колледж культуры и искусств» им. И.Д.Кобзона
650000 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская, д.11

6. Санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-	(К,О,С,Г, У)		Капитальный ремонт
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	(К,О,С,Г, У)	-	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Устройство пандуса технически невозможно

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "15" января 2024г.

I. Результаты обследования: *ГПОУ « Колледж культуры и искусств» им. И.Д.Кобзона*
650000 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская, д.11

6. Системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	Недостаточное обеспечение ТСП	(Г)	Обеспечение ТСП	Индивидуальное решение с ТСП
2	Акустические средства	есть	-	-	Недостаточное обеспечение ТСП	(Г)	Обеспечение ТСП	Индивидуальное решение с ТСП
3	Тактильные средства	нет	-	-	Недостаточное обеспечение ТСП	(С)	Обеспечение ТСП	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У.)			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
ГПОУ « Колледж культуры и искусств» им. И.Д.Кобзона

650000 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская, д.11

Муниципальное образование г.Кемерово, Кемеровской области

№ п/п	Наименование организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем учреждения культуры	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
Учреждения культуры				
1		Находится в разработке	_____ 2024 года	ДУ

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по
повышению доступности учреждений культуры и предоставляемых ими услуг,
обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование г. Кемерово, Кемеровской области

№ п/п	Наименование организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности учреждений культуры и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности учреждений культуры и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем учреждения культуры	в 2024 году	В 2025 году
Учреждения культуры					
1.		Находится в разработке	_____ 2024 год		